


DS-K1TA70MI-T-AC マスク検知設定 変更方法

※ファームウェアによって画面の表示が一部異なる場合がございます。


①ログイン画面表示後、ログインボタンをタップ

ログイン画面は測定画面にて画面長押し後→スワイプで表示されます



②赤枠をタップしてパスワードを入力し、「OK」をタップ


※初期パスワードは「nss12345678」




③ 「生体認証」 をタップ



④ 「マスク着用検知有効」 をタップ



⑤ 「マスク着用顔検出」 のスイッチを切る



⑥ 赤丸のボタンで測定画面に戻る



設定完了後、マスク未着用の場合でも「マスクを着けてください」の音声メッセージがなくなります。